

II PROYECTO de REHABILITACIÓN INTEGRAL del CAMARÍN de las MONJAS

INTEGRADA EN GRUPO DE PARQUE PÚBLICO SITO EN CALLES PULIDERO, PUENTE Y PRIEGO DE MÁLAGA

-El nivel inferior, de planta cuadrada con 5 m de lado, se estructura mediante dos potentes muros de carga paralelos con orientación Norte-Sur que formaban parte de un corredor en planta baja que daba entrada a la Casa desde calle La Puente. Con 3,60 m de altura esta planta baja es un volumen prismático que se encuentra "abrazado" por restos de muros de la antigua edificación a la que pertenecía el Camarín y en la que se encontraba inmerso.

-El segundo nivel, con planta octogonal con 1,90m de lado y 45 cms. de espesor de muros, tiene una altura de 3,10 m. hasta el arranque de la cornisa, hoy desaparecida, que dividía la doble altura en dos espacios continuos pero diferenciados. En este nivel se situaba la planta baja del Camarín. Esta planta carece de ornamentación alguna. Tan solo aparecen vestigios de varios huecos, posiblemente accesos, y cinco hornacinas. El suelo tiene un acabado con solería hidráulica.

-El tercer nivel, donde se encuentra concretamente el Camarín tiene una planta octogonal de las mismas dimensiones que la planta inferior con una altura hasta el arranque de la cubierta de unos 3,20 m. El forjado de suelo este nivel fue un añadido, ya entrado el Siglo XX, que será demolido en la presente rehabilitación. Por encima de este forjado aparece la impronta de la cornisa, hoy en día desaparecida, que dividía la doble altura del Camarín. Esta cornisa se restaurará con las proporciones y los datos que nos aportan las fotos del archivo Temboury.

-La cubierta de la torre se desarrolla mediante chapitel de ocho lados con dos pendientes, con acabado de tejas de cerámica vidriada.

